

スタートボタン→設定→Bluetoothとデバイス→プリンターとスキャナー
 →プリントサーバープロパティを選択します

2) ポートのタブからポート設定の変更を開きます

〈ご注意〉

「ポート設定の変更」を押していただき消えている事を確認した上で「ポートの追加」ボタン を押してください

0#- <i>1</i> (-	トのポート(P)			_			+ + + + 552 + のポート(P)			
ポート	説明	プリンター		^		ポート	説明	プリンター		
LPT1:	プリンター ポート					LPT1:	プリンター ポート			
LPT2:	ブリンター ボート					LPT3:	プリンター ポート			
LPT3:	フリンター ボート					COM1:	シリアル ポート			
COM1:	シリアル ボート					COM2:	シリアル ポート			
COM2:	シリアル ボート					COM3:	シリアル ポート			
COM3:	シリアル ボート					COM4:	シリアル ポート			
COM4:	シリアル ボート				0	FILE:	ファイルへ出力			
FILE:	ファイルへ出力			~	9	WSD-d61.	WSD Port	ApeosPort	-VII C2273	
ポートの	D追加(T) ポー	トの削除(D)	ポ−トの構成(C)			ポートの	追加(T)	ポートの削除(D)	ポートの構成(C	.)
)		消えて	こいる事を	確認						

【ポート設定の変更】をクリックしないと、ポートの追加がされない事があります。

3)VersaWorksFilePort→「新しいポート」を選択→ポート名入力→OK

M ホート トライバー ヤキュリティ TEMERで X	↓青い部分は変えないように
利用可能なポートの種類(A): Local Port Standard TCP/IP Port Versa Dual File Port VersaWorks File Port VersaWorks File Port	の確認者/A1- ? × つK Cancel
新しいボートの種類(N) 新しいボート(P) キャンセル 4) …選択して出力先をフォルダから設定します	フォルダーの参照 Select Directory
<pre>K-Fod構成 ? ×</pre> <pre> # Dr/Ild&EX,hut(KEX) </pre> % PC > C ドライブ > ProgramData > RolandDGVersawc VersaWorks→Printers→「プリンター名」→InputA InputA~EはVersaWorksの移動先フォルダになります)	 ✓ SGE □-カル ディスク (C:) > SGetCurrent > adobeTemp > AITEMP > Craft MILL Data > Intel > MATS > PerfLogs > Program Files > Program Files > Program Files > Program Files > Roland DG Corporation ✓ Roland DG VersaWorks ✓ VersaWorks
※ProgramDataが表示されない場合には 「表示」→隠しファイルにチェックを入れる事で表示されます ● 「「また クリック」」	 ColorLibrary ColorMatching DefaultInput Device Log Models NearestColorFinder Printers Printers Input-A Input-B Input-C Input-C Input-E Job-A Job-A Job-C Job-C Job-E
日 Miderman Attent シ ロ アピア・ション ウンドウ 日 Miderman Attent シ ロ 日 Miderman Attent シ ロ	- JUU-2

5) 出力先が確定したらOKボタンを押します

ポートの構成	?	×
出力ファイル名を入力してください C:¥ProgramData¥Roland DG VersaWorks¥VersaWorks¥Prin	(OK Cancel

6) Windows11スタートボタン→設定→Bluetoothとデバイス→プリンターとスキャナー →プリンター名 (VersaWorks##)を選択し、プリンターのプロパティを開きます



7)ポートのタブから名前を付けて保存したポートを選択しOKボタンで閉じます

VersaWorks	_()のノロハテイ			
全般 共有	ポート 詳細設定 1	色の管理 セキュリ	ティ デバイスの設定	
< V	ersaWorks_()			
印刷するポート				
トキュメントは、 で印刷されます	ナエック ホックスかオンになっ(t_	いっホートのつち、加	皮初に利用 可能なもの)
C HHIDICI VOC	, o			
ポート	説明	プリンター		^
VERSA	VersaWorks File Port	VersaWorks_(V	(G2-640)	
VERSA	VersaWorks File Port			
VERSA	VersaWorks File Port			
VERSA	VersaWorks File Port			
VERSA	VersaWorks File Port			
VERSA	VersaWorks File Port	VersaWorks_(V	'S-300i)	
VERSA	VersaWorks File Port	VersaWorks_()	Υ.
ポートの追	き加(T) ポートの)削除(D)	ポートの構成(C)	
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
🗌 双方向サオ	ペートを有効にする(E)			
□ プリンター フ	プールを有効にする(N)			
	// _ /////////////////////////////////			
	C	лк Ŧ Þ	シゼル 適月	H(A)